

КПО РОВ ВОУ Кемешко И.А. Фед
Красносулинский район



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 3 «Родничок»
Процанова Л.А.
08 сентября 2020 год



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №2 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок».

1.2. Адрес объекта - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1600.1 кв. м.
- часть здания этажей (или на 1 этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3528.0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
Свидетельство о государственной регистрации права от 16.01.2012г., серия 61 АЖ № 617668.

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Красносулинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет (описать:)

Их обустройство для инвалидов на коляске: приспособленный пандус возле запасного входа.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п./п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п. \п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п./п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность объекта маломобильным группам населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) до 2030 года

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- включить в программу (доступная среда);

- финансирование .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ .

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок».

(наименование сайта, портала)

4.6 **Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ**

№ п./п.	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1.	Выделение автостоянки для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2030г.
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	до 2030г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	до 2030г. по согласованию с управлением образования и наличия финансирования
2.2.	Установка пандуса на входе	Выполнено
2.3.	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2030 г. по согласованию с управлением образования и наличия финансирования

2.4.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2026г.
2.5.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов колясочников	выполнено
2.6.	Организация места для размещения собаки-проводника	до 2030г.
2.7.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения	до 2030г.
2.8.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г. по согласованию с управлением образования и наличия финансирования
2.9.	Закупка кресла-коляски	до 2030г.
2.10.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см, установкой кнопки экстренного вызова)	До 2030 при условии капитального ремонта по согласованию с управлением образования и наличия финансирования
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушением слуха и зрения	до 2030 г. по согласованию с управлением образования и наличия финансирования
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей знаков и иной текстовой и графической информации)	выполнено
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2024 г. и ежегодное обновление
4.	Предоставление услуг	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Предусмотреть в штатное расписание до 2030г., по согласованию с управлением образования и наличия финансирования.
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных лиц (2024-2025гг).
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2024г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 1 квартал 2024г.
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено
4.6.	Формы предоставления услуг на объекте в ход еличного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить работу до 2030г.

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований — постановления Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03 » сентября 2020г.,
2. Акта обследования объекта: от « 03 » сентября 2020г.,



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 3 «Родничок»
Процанова Л.А.
« 03 » сентября 2020 год.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Красносулинский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 03 » сентября 2020 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок».

1.2. Адрес объекта - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1600.1 кв. м.
- часть здания __ этажей (или на 1 этаже), __ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3528.0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта ____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация - _____.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – Пассажирским авто и железнодорожным транспортом как в северном так и в южном направлении.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400м.
- 3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.
- 3.2.4 перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 перепады высоты на пути: ступени крыльца ДОУ.

Их обустройство для инвалидов на коляске: приспособленный пандус возле запасного входа.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ :

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии – не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГП)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Красносулинская организация ВОС;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата).

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фото фиксации на объекте на _____ л.

Потажные планы, паспорт БТИ на 14 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии: Заведующий Процанова Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии: Воспитатель Каленик Е.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Воспитатель Песчанова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Красносулинского МО ВОС: Азетов А.С.
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 202__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название): «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности.»



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11
Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес									
№ п./п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	-		ДП-В			
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения асфальт, поверхность требует ремонта. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, поручни.	ДЧ-И (С,О, К)	Латочный ремонт поверхности асфальтных дорожек, установка поручней, тактильных предупредительных разметок.	Капитальный ремонт	
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Пандус (наружный)	есть	-	-	У центрального входа в здание есть препятствие для инвалидов-колясочников (4 ступеньки)	ДЧ-И (К, О)	У входа есть звонок	-	
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Автостоянка с обратной стороны здания	ДП-В	Стоянка не асфальтированная.	Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ДУ	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (С, О, К)			Нанесение тактильной рельефной разметки от калитки до здания перед центральным входом. Ремонт асфальта.
Автостоянка и парковка	ДП-В			Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную рельефную разметку у здания перед центральным входом – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей».

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-		Поручни имеются	ДЧ-И (О, Г, У, С)		
2.2.	Пандус (наружный)	есть	-		Установлен приспособленный пандус	ДЧ-И (О, К)	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Универсальные требования соблюдены, имеется звонок	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	-		На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» и автоматический доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек. Для инвалидов -колясочников ширина дверного проема должна быть не менее 1 м; Отсутствует бегущая строчка, тактильная разметка, звуковое оповещение	ДП-В	Необходимо установить автоматический доводчик дверей. Расширить дверной проем , установить бегущую строчку, тактильную разметку, звуковое оповещение	Капитальный ремонт
2.5.	Тамбур	есть			Глубина тамбура – менее 1,8 м , ширина менее 2,2 м., что не соответствует требованиям. Покрытие пола плитка- скользкое покрытие.	ДП-В	Техническое решение по расширению тамбура невозможно, на входе в здание установлена кнопка вызова персонала и	Текущий ремонт

							организована помощь сотрудников учреждения для обеспечения доступности объекта для инвалидов передвигающихся на кресло-коляске.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптировано для всех МГН.	ДУ	Обеспечить доступность всех МГН.	Организовать альтернативную форму обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	4,5,6	На входе в здание необходимо установить доводчики дверей, нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре. Расширить дверной проем для инвалидов-колясочников Организовать альтернативную форму обслуживания. Капитальный и текущий ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный и текущий ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Отсутствует: для слепых тактильно-сенсорный экран с озвучкой, для слабовидящих – специальные режимы контрастности и увеличения. Для слабослышащих – необходима система усиления звука. а для колясочников и людей с малым ростом необходимо нижнее меню.	ДЧ-И (С,Г К,О)	На путях движения необходимо предусмотреть звуковой информации, поручней.	Капитальный ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Необходим лифт пассажирский (или подъемник)	ДЧ-И (К,О)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует	ДЧ-И (К,О)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует	ДЧ-И (К,О)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Двери	есть	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м., дублированные рельефными знаками.	ДУ	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные	Капитальный ремонт

					Для инвалидов-колясочников дверной проем не позволяет двигаться по коридору Отсутствует звуковое сопровождение.		рельефными знаками. Для инвалидов-колясочников необходимо расширить дверной проем. Установка звукового сопровождения	
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Отсутствуют	ДУ	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ДУ	Обеспечить доступность для всех МГН	Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	-	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками. Предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации. Расширить дверной проем, установка поручней. Капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт группы пути движения внутри здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Из-за того, что пункты технические решить невозможно, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	Не предусмотрено	ДУ	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания. Вариант I	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны.

И Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	-	Не адаптирована для МГН –не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни	ДУ	Технические решения невозможны	-
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ДУ	Технические решения невозможны	-

II .Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11

Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет	-		Не адаптированы для всех МГН	ДУ	Разместить визуальные средства информации на объекте для всех категорий инвалидов в том числе по зрению	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДУ	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы	ДЧ-И (С)	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Системы информации на ОСИ не адаптированы для всех МГН	ДУ	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 3 «Родничок»
Процанова Л.А.
« 03 » сентября 2020 год.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1600.1 кв. м.
 - часть здания этажей (или на 1 этаже), кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3528.0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» (МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 347895, Ростовская область, Красносулинский район, р.п. Углеродовский, ул. Московская, 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- Свидетельство о государственной регистрации права от 16.01.2012г., серия 61 АЖ № 617668.
- 1.9. Форма собственности государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Красносулинского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346350, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Metallургов, 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
- 2.6. Плановая мощность: 110 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 400м.

3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: ступени крыльца ДОУ.

Их обустройство для инвалидов на коляске: приспособленный пандус возле запасного входа.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания*) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730035

Владелец Процанова Лилия Александровна

Действителен с 13.06.2024 по 13.06.2025